

 ECOREF CHILE <small>REFRIGERACION INDUSTRIAL ECOLÓGICA</small>	REPORTE DE TRABAJO		FOLIO N° 5
	FECHA LLEGADA 2020-05-14 03:39:21	FECHA RETIRO 2020-05-14 03:39:21	TECNICO RESPONSABLE Cod. 1

IDENTIFICACION CLIENTE

EMPRESA: UNIMARC	LOCAL: LA TORRE I
DIRECCION: CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22	CIUDAD: ANTOFAGASTA

TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

EQUIPO INTERVENIDO :	MODELO:	N° SERIE:
PROBLEMA: FALLA MECANICA		
TRABAJO REALIZADO:		

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT°	MATERIALES																	
<table border="1"> <tr> <td>TEMPERATURA</td> <td>PRESIONES</td> <td>REFRIGERANTE</td> </tr> <tr> <td>SI CUMPLE</td> <td> ALTA: _____ BAJA: _____ </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFRIGERANTE: MEDIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACEITE:</td> </tr> </table>	TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	SI CUMPLE	ALTA: _____ BAJA: _____		REFRIGERANTE: MEDIA			ACEITE:			<table border="1"> <tr> <th>#</th> <th>DETALLE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>candado</td> </tr> </table>		#	DETALLE	1	candado
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE																
SI CUMPLE	ALTA: _____ BAJA: _____																	
REFRIGERANTE: MEDIA																		
ACEITE:																		
#	DETALLE																	
1	candado																	

OBSERVACIONES:
