



REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1011

Nombre del Tecnico: **Administrador Ecoref**

Fecha Llegada: **02/06/2020 00:03**

Fecha Retiro: **02/06/2020 00:34**

IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Id Local: **13**

Local: **LA TORRE I**

Dirección: **CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22**

Ciudad: **ANTOFAGASTA**

Tipo de Orden: **SERVICIO**

Detalle de Orden:

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido:

Modelo:

N° Serie:


Problema: **INTERVENCION DE TERCEROS**

Trabajo Realizado:

Administrador Ecoref

[illegible]

SADS



acer



REPORTE DE TRABAJO

FOLIO N° 1

FECHA: 0 HORA LLEGADA: 0 HORA RETIRO: 0
VEHICULO / PATENTE: 9 KM INICIO: 9 KM TERMINO: 9
EMPRESA: 9
DIRECCION: 9
TECNICO RESPONSABLE: N. 016 A. Jella
LOCAL: 9 CIUDAD: 9
TIPO DE ORDEN: 1. SERVICIO 2. EMERGENCIA 3. MANTENCION 4. DIAGNOSTICO 5. EJECUCION PRESU
6. OTRO: 9
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS: EQUIPO INTERVENIDO: 823
1. INTERVENCION DE TERCEROS: 2. FALLA MECANICA 3. FALLA ELECTRICA 4. PROGRAMACION PARAMETROS 5. GAS REFRIGERANTE
TRABAJO REALIZADO:

PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT*				PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MT*			
TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE		TEMPERATURA	PRESIONES	REFRIGERANTE	
SI CUMPLE	ALTA: 200	R.22	X	SI CUMPLE	ALTA: 200	R.22	X
NO CUMPLE	BAJA: 70	R.404A	X	NO CUMPLE	BAJA: 70	R.404A	X
REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO		REFRIGERANTE	ALTO	MEDIO	
ACEITE	ALTO	BAJO		ACEITE	ALTO	BAJO	

MATERIALES		VALORIZADO	CANT.	DETALLE
CANT.	DETALLE			
3	adhesivo			

OBSERVACIONES: 07

solo E.rio

FIRMA
NOMBRE
TIMBRE
CLIENTE