

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1010** 

Nombre del Tecnico: Administrador Ecoref

Fecha Llegada: 30/05/2020 18:46 Fecha Retiro: 30/05/2020 19:52

## **IDENTIFICACION CLIENTE**

Empresa: UNIMARC Id Local: 13 Local: LA TORRE I
Dirección: CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22 Ciudad: ANTOFAGASTA

Tipo de Orden: MANTENCION Detalle de Orden: UN DETALLE DE ORDEN

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: UNIDAD CONDENSADORA DE CAMARA DE CONGELADORA ESTA LINEA TIENE UN

MAXIMA DE 95 CARACTERES COMPLE

Modelo: EL EQUIPO INTERVENIDO VA EN ES Nº Serie: una serie del equipo mencionad

Problema: INTERVENCION DE TERCEROS

Trabajo Realizado:

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: Refrigerante:
Presion Baja: Presion Alta:
Refrigerante: Aceite:

Administrador Ecoref