



# REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1016**

Nombre del Tecnico: **Tecnico a Prueba**

Fecha Llegada: **16/05/2020 09:28**

Fecha Retiro: **18/05/2020 10:31**

## IDENTIFICACION CLIENTE

Empresa: **UNIMARC**

Local: **SANTA MARIA**

Dirección: **AV. SANTA MARIA 2465**

Ciudad: **ARICA**

Tipo de Orden: **SERVICIO**

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: **asdasdasd**

Modelo: **asdasdasdas**

N° Serie: **asdasdasdas**

Problema: **FALLA ELECTRICA**

Trabajo Realizado: **dasdasdas**

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BAJA TEMPERATURA

Temperatura: **SI CUMPLE**

Refrigerante: **R.404**

Presion Baja: **22**

Presion Alta: **45**

Refrigerante: **MEDIA**

Aceite: **MEDIA**

## MATERIALES

Detalle	Cantidad
Sprockets (13 tooth)	50
Leaf springs (13 N/m)	6

Observación: