

## REPORTE DE TRABAJO

**Folio: 1025** 

Nombre del Tecnico: Administrador de Ecoref

Fecha Llegada: 18/05/2020 17:26 Fecha Retiro: 18/05/2020 17:34

## **IDENTIFICACION CLIENTE**

Empresa: UNIMARC Id Local: 13 Local: LA TORRE I
Dirección: CARLOS PEZOA VELIZ # 10 AL 22 Ciudad: ANTOFAGASTA

Tipo de Orden: SERVICIO

## IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Equipo Intervenido: Modelo: Nº Serie:

Problema: INTERVENCION DE TERCEROS

Trabajo Realizado:

## PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES MEDIA TEMPERATURA

Temperatura: SI CUMPLE Refrigerante:
Presion Baja: 45 Presion Alta: 342

Refrigerante: **MEDIA** Aceite:

CANTIDAD DETALLE DE MATERIALES

1 SDASDASD

Observación:

Administrador de Ecoref