

# Relatório de obra

FotoObra · Lisboa

|              |                                    |                           |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| Cliente<br>— | Período<br>01.10.2026 – 04.10.2026 | Responsável<br>O seu nome |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|

## RESUMO

Relatório de exemplo com fotos de várias obras em Lisboa.




01.10.2026 09:00

Apartamento: demolição concluída, vão aberto, viga provisória colocada



02.10.2026 11:00

Showroom: frentes da cozinha montadas, tampo amanhã



**03.10.2026 13:00**

Showroom: cozinha pronta, LED sob os armários ligado



**04.10.2026 15:00**

Apartamento: móveis de cozinha e eletrodomésticos instalados