

Отчёт по объекту

FotoObra · Lisboa

Клиент —	Период 01.10.2026 – 04.10.2026	Ответственный Ваше имя
-------------	-----------------------------------	---------------------------

КРАТКО

Пример отчёта с фото с разных объектов в Лиссабоне.




01.10.2026 09:00

Квартира: демонтаж закончен, проём открыт, стоит временная балка



02.10.2026 11:00

Шоурум: фасады кухни выставлены, столешница завтра



03.10.2026 13:00

Шоурум: кухня готова, LED-подсветка под шкафами подключена



04.10.2026 15:00

Квартира: кухонный блок и техника установлены