

Звіт по об'єкту

FotoObra · Lisboa

Клієнт —	Період 01.10.2026 – 04.10.2026	Відповідальний Ваше ім'я
-------------	-----------------------------------	-----------------------------

КОРОТКО

Приклад звіту з фото з різних об'єктів у Лісабоні.




01.10.2026 09:00

Квартира: демонтаж завершено, проріз відкрито, стоїть тимчасова балка



02.10.2026 11:00

Шоурум: фасади кухні виставлено, стільниця завтра



03.10.2026 13:00

Шоурум: кухня готова, LED-підсвітку під шафами підключено



04.10.2026 15:00

Квартира: кухонний блок і техніку встановлено