# FICHE D’INTERVENTION — PLOMBERIE DU CENTRE

Intervention PC-2026-591 · Document remis au client le 12 octobre 2026

Émetteur : Plomberie du Centre — Tours  Référence : SIN-2026-0042

## Coordonnées

Client : Jean Martin — 12 rue des Tilleuls, 37000 Tours

## Intervention

| Champ | Information |
|---|---|
| Date d'intervention | 12 octobre 2026 |
| Heure d'arrivée | 09 h 25 |
| Heure de départ | 10 h 40 |
| Demande | Fuite sous lavabo de la salle de bains |
| Action réalisée | Remplacement d'un raccord flexible et contrôle visuel |
| Matériel | Raccord flexible sanitaire — 1 unité |
| Montant facturé | 185,00 € TTC |
| Paiement | Carte bancaire — acquitté |

## Observations du technicien

Présence d'humidité au sol sous le meuble lavabo. Le raccord flexible présentait une fuite au niveau de son sertissage. L'arrivée d'eau a été fermée avant notre arrivée selon les déclarations du client. Contrôle visuel effectué après remplacement ; aucune fuite visible au moment du départ.

**Ce document indique une intervention le 12 octobre 2026 et renforce la chronologie de la déclaration, mais ne constitue pas une expertise indépendante de la date initiale du dégât.**

Technicien : Marc Petit — Plomberie du Centre. Signature : M. Petit.