

ST-1002

FECHA: 2026-03-13

HORAS: 8

DÍAS: 1

[] INSTALACION [] MTTO. PREVENTIVO [✓] MTTO. CORRECTIVO [] Asesoría [] Consulta [] Otros

Equipo: [✓] **Nuevo** [] **Usado**

Institución: Centro Control de Cancer

Servicio: Braquiterapia

Responsable: Maria Cubillos

Dirección: calle 89A · 20-25

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3224525083

Equipo:

Saginova

Marca:

Saginova

Modelo:

hdr plus

Serie:

-

Comentarios

Sin comentarios

Descripción del Problema / Falla:

Problema sensor equipo Saginova

Accesorios y/o Partes:

No especificado


Observaciones:

Se realiza cambio de sensor el equipo empieza a trabajar de manera normal se realiza acompañamiento durante la atención de cinco pacientes

Materiales Utilizados


• Sensor (Cant: 2) - Ref: df55544

Responsable técnico




Nombre: David Bracho

OPR (Cuando aplique)



Nombre: _____

Responsable de la Institución



Nombre: Jaidier Vasquez