

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N° ST-1001

Fecha: 2026-02-18	Hora: 15:11
Técnico: David Bracho	

DATOS DEL CLIENTE

Institución:	Centro Control
Servicio:	Radiologia
Responsable:	jaider vasquez
Teléfono:	3224525083<
Dirección:	centro plaza
Ciudad:	bogota

DATOS DEL EQUIPO

Tipo:	arco en C
Marca:	siemens
Modelo:	dghft
Serie:	34556

TIPO DE SERVICIO

Instalación

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Diagnóstico: nueva instalacion

Trabajo realizado: trabajos de mantenimiento

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Referencia
destornilladores	1	referncia

TÉCNICO	CLIENTE	OPR (si aplica)
Firma	Firma	Firma