

**ST-1003**

FECHA: 2026-03-13

HORAS: 8

DÍAS: 1

[ ] INSTALACION [✓] MTTO. PREVENTIVO [ ] MTTO. CORRECTIVO [ ] Asesoría [ ] Consulta [ ] Otros

Equipo: [✓] **Nuevo** [ ] **Usado**

**Institución:** Centro Control de Cancer

**Servicio:** Braquiterapia

**Responsable:** Maria Cubillos

**Dirección:** calle 89A · 20-25

**Ciudad:** Bogotá

**Teléfono:** 3224525083

**Equipo:**

Saginova

**Marca:**

Saginova

**Modelo:**

hdr plus

**Serie:**

-

**Comentarios**

Sin comentarios

**Descripción del Problema / Falla:**

Problema sensor equipo Saginova

**Accesorios y/o Partes:**

No especificado


**Observaciones:**

Se realiza cambio de sensor el equipo empieza a trabajar de manera normal se realiza acompañamiento durante la atención de cinco pacientes

**Materiales Utilizados**


• Sensor (Cant: 2) - Ref: df55544

Responsable técnico




**Nombre:** David Bracho

OPR (Cuando aplique)



**Nombre:** \_\_\_\_\_

Responsable de la Institución



**Nombre:** Jaidier Vasquez