

Informe de trabajos

Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI8 Nodo B8

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	105
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	16/03/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Caudalímetro
Modelo:	Powogaz
N° de serie:	N/a

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales


- Se realizó mantenimiento preventivo al tablero WE Nodo Solar, efectuando limpieza general del panel solar para asegurar una correcta captación de energía. Además, se realizó limpieza interior del tablero, junto con reapriete de terminales eléctricos, con el fin de garantizar un correcto contacto y evitar posibles fallas por conexiones sueltas. Posteriormente, se verificó la configuración de volumen y pulsos, realizando comparación entre los valores registrados en la plataforma de monitoreo y las lecturas del caudalímetro en terreno, efectuando los ajustes necesarios para asegurar la correcta correspondencia de datos entre ambos sistemas. El sistema quedó operativo y funcionando correctamente al término de las labores.



Wetechs
PL08
16.08.2026 10:58
32.63985 - 71.17464
Camino a Tranque El Torito, Negales



Weitechs
PI 08
16.03.2026 10:56
32.63984, -71.17467



Westechs

PI 08


16.03.2026 10:41

-32-63982-71-17469

Camino a Tranque El Torito, Nogales



We're techs
PI 08
16.03.2026 10:39
+32 639 79 171 17470



We+techs
PI 08
16.03.2026 0:31
-32-63982-1.17464
Camino a Tanque El Torito, Nogales



We-techs
PI 08

16.03.2026 10:31

-32.63982, -71.17471

Camino a Tranque El Torito, Nogales



Weibo
PI 08
16.03.2026 10:31
-32.63978, -71.17467
Camino a Tranque El Torto, Nogales