

Informe de trabajos

Pozo El Melón N° 10 (PEM-10) Nodo A16

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención correctiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	115
Técnico:	Diego Marchant
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	26/02/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hídricos.
Equipo/instrumento:	Tablero
Modelo:	Control
N° de serie:	No

Observaciones al equipo

- Datos pegados

Observaciones generales

- Se realiza visita y revisión de programa PLC por lecturas pegadas en sonda multiparametrica, Matias pomar realiza modificaciones en programa y queda ok.





