

Informe de trabajos

PM-5 Nodo 166

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de extracción realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	126
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	24/03/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Sonda Multiparamétrica
Modelo:	Na
Nº de serie:	MC-14686EE

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó el reemplazo de sonda multiparamétrica correspondiente al punto PM-05, con el objetivo de enviar el equipo retirado a proceso de calibración. En su reemplazo, se instaló una sonda multiparamétrica operativa, asegurando la continuidad del monitoreo en el punto mencionado. El equipo retirado queda pendiente de calibración para su posterior reincorporación a operación



We-techs
PM 05
24.03.2026 13:49
-32.63852, -71.17924
Nogales

MetroCal	SENSOR MULTIPARÁMETRO		metrocal.cl
	Nº Certificado	MC-14971EE	
	F. Calibración	21-03-2025	
	F. Vencimiento	NO SOLICITADO	
	Numero Serie	NO TIENE	
	Id del cliente	3936-2	

We-techs
PM 05
24.03.2026 13:50
-32.63851, -71.17920
Nogales