

Informe de trabajos

PM-3 Nodo B19

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de extracción realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	130
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	25/03/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Sonda Multiparamétrica
Modelo:	Acualobo
N° de serie:	MC20007Q

Observaciones al equipo

- Nro serie borrado

Observaciones generales

- Se realizó el reemplazo de la sonda multiparamétrica instalada en terreno, con el objetivo de enviarla a proceso de calibración. En su lugar, se instaló una sonda de reemplazo, la cual queda operativa y en correcto funcionamiento en el punto de monitoreo correspondiente.



We-techs
PM 03
25.03.2026 10:17
-32.63792, -71.17880
Nogales



We-techs
PM 05
24.03.2026 13:49
-32.63852, -71.17924
Nogales



We-techs
PM 03
25.03.2026 10:17
-32.63792, -71.17880
Nogales




We-techs
PM 03
25.03.2026 10:17
-32.63791, -71.17886
Nogales



We-techs
PM 03
25.03.2026 10:18
-32.63792, -71.17881
Nogales



We-techs
PM 03
25.03.2026 10:19
-32.63907, -71.17326



We-techs
PM 03
25.03.2026 10:31
-32.63791, -71.17878