

Informe de trabajos

Piscina 3800 desde V.B

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	183
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	20/04/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero
Modelo:	We Nodo lora solar
N° de serie:	1597

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo en el punto de monitoreo del sector piscina 3800 desde veta blanca Las labores ejecutadas incluyeron: Limpieza de tableros eléctricos. Reapriete de terminales. Limpieza de panel solar. El punto queda operativo y en condiciones normales de funcionamiento



We-techs
Piscina 3800 Desde Veta Blanca
20.04.2026 09:55
-32.65495, -71.14378
F-121, Nogales





We-techs
Piscina 3800 Desde Veta Blanca
20.04.2026 09:50
-32.65495, -71.14372
F-121, Nogales

NO
319°



We-techs
Piscina 3800 Desde Veta Blanca
20.04.2026 09:50
-32.65496, -71.14373
F-121, Nogales





We-techs
Piscina 3800 Desde Veta Blanca
20.04.2026 09:50
-32.65495, -71.14372
F-121, Nogales

