

Informe de trabajos

Pozo Los Litres N° 01 (PLL-01) Nodo A12

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

| Campo                 | Respuesta                  |
|-----------------------|----------------------------|
| OT:                   | 183                        |
| Técnico:              | Leonardo Gonzalez          |
| Proyecto:             | Gestión Hídrica El Soldado |
| Fecha de realización: | 20/04/2026                 |
| Cliente:              | Gestión hidrica el soldado |
| Equipo/instrumento:   | Tablero                    |
| Modelo:               | We Nodo lora               |
| N° de serie:          | 1616                       |

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo a los tableros del punto de monitoreo. Las actividades ejecutadas fueron: Reapriete de terminales. Limpieza interior y exterior de los tableros. Limpieza mediante soplado para eliminación de polvo y residuos. El sistema queda operativo y en condiciones normales de funcionamiento



We-techs  
PLL 01  
20.04.2026 11:02  
-32.75205, -71.18848  
Caletera Ruta 5 Nte., Nogales



We-techs  
PLL 01  
20.04.2026 11:02  
-32.75206, -71.18847  
Caletera Ruta 5 Nte., Nogales