

Informe de trabajos

Sector -300 Gateway

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	183
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	20/04/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero
Modelo:	Banco de baterías 200Ah
N° de serie:	1038

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo en el punto de monitoreo del sector UG-300. Las labores ejecutadas incluyeron: Limpieza de tableros eléctricos. Reapriete de terminales. Limpieza de panel solar. El punto queda operativo y en condiciones normales de funcionamiento



We-techs
Sector-300
20.04.2026 09:10
-32.65179, -71.13044
F-121, Nogales





We-techs
Sector-300
20.04.2026 09:24
-32.65186, -71.13041
F-121, Nogales





We-techs
Sector-300
20.04.2026 09:26
-32.65186, -71.13043
F-121, Nogales

