

Informe de trabajos

Pozo Los Litres N° 03 (PLL-03) Nodo 168

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	184
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	20/04/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero
Modelo:	Nodo lora 220
N° de serie:	No tiene

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo a los tableros del punto de monitoreo. Las actividades ejecutadas fueron: Reapriete de terminales. Limpieza interior y exterior de los tableros. Limpieza mediante soplado para eliminación de polvo y residuos. El sistema queda operativo y en condiciones normales de funcionamiento.




We-techs
PLL 03
20.04.2026 11:12
-32.74968, -71.18887





We-techs
PLL 03
20.04.2026 11:13
-32.74969, -71.18884
Caletera Ruta 5 Nte., Nogales



We-techs
PLL 03
20.04.2026 11:16
-32.74342, -71.18997
Cam. Ochagavía, Nogales