

Informe de trabajos

Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de extracción realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

| Campo                 | Respuesta                             |
|-----------------------|---------------------------------------|
| OT:                   | 218                                   |
| Técnico:              | Leonardo Gonzalez                     |
| Proyecto:             | Gestión Hídrica El Soldado            |
| Fecha de realización: | 11/05/2026                            |
| Cliente:              | Superintendencia de recursos hidricos |
| Equipo/instrumento:   | Sonda multiparamétrica                |
| Modelo:               | Tripod aqualobo                       |
| N° de serie:          | Borrado                               |

Observaciones al equipo

- Nro serie borrado por humedad

Observaciones generales

- Realizamos el retiro de sondas multiparamétricas Tripod Aqualobo del pozo P3B para ser enviadas a calibración, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones. Mientras se realiza el proceso de calibración, queda instalada una sonda de reemplazo para mantener la continuidad del monitoreo y transmisión de datos.

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| SENSOR MULTIPARAMETRO |               | metrocal.ci |
| Nº Certificado        | MC-14972EE    |             |
| F. Calibración        | 21-03-2025    |             |
| F. Vencimiento        | NO SOLICITADO |             |
| Número Serie          | NO TIENE      |             |
| Id del cliente        | 3835-3        |             |

We-techs  
P3B  
11.05.2026 09:51  
-32.64132, -71.17384  
Unnamed Road, Nogales







We-techs  
P3B  
11.05.2026 09:51  
-32.64132, -71.17386  
Unnamed Road, Nogales