

Informe de trabajos

Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	21
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	05/02/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	Nodo Lora
N° de serie:	N/A

Observaciones al equipo

- Se realizo limpieza y reapriete de terminales

Observaciones generales

- Realizamos mantenimiento preventivo, limpieza de paneles solares, reapriete de terminales y limpieza de tableros, además se revisa el funcionamiento del equipo



We-techs

P3A

05.02.2026 09:31

-32.64131,-71.17387

Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
P3A
05.02.2026 09:31
32.64131, -71.17384
Camino a Tranque El Torito, Nogales




We-techns

P&A

05.02.2026:09:31

32.64132, 71.17385

Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
Gateway Ao1
05.02.2026 10:10
-32.64131, -71.17387
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techns
P3b
05.02.2026 10:10
-32.64131, -71.17387
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
P3b
05.02.2026 10:20
-32.64130, -71.17382
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
P3b
05.02.2026 10:21
-32.64130,-71.17382
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
P3b

05.02.2026 10:21

-32.64130, -71.17382

Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
P3b
05.02.2026 10:21
-32.64130,-71.17382
Camino a Tranque El Torito, Nogales