

Informe de trabajos

PM-26 Nodo

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	223
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	12/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	Control 16R
N° de serie:	1586

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Con fecha de hoy, se realizó mantenimiento preventivo en el punto de monitoreo PM 26, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y mantener la continuidad operacional del sistema. Las labores ejecutadas fueron las siguientes: Limpieza interior y exterior de tableros eléctricos. Reapriete de terminales eléctricas y revisión de conexiones. Limpieza de panel solar para mejorar la captación de energía y el rendimiento del sistema



12-05-26, 14:38
-32.645822,-71.174259
Nogales, Región de Valparaíso
PM-26



12-05-26, 14:36
-32.645828, -71.174255
Nogales, Región de Valparaíso
PM-26



12-05-26, 14:38

-32.645820,-71.174237

Nogales, Región de Valparaíso

PM-26