

Informe de trabajos

Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI13

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.


Campo	Respuesta
OT:	46
Técnico:	Diego Marchant
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	17/02/2026
Cliente:	Superintendencia de Recursos Hídricos.
Equipo/instrumento:	Caudalímetro
Modelo:	MWN40-NK
N° de serie:	N/O

Observaciones al equipo


- Caudalimetro del PI13

Observaciones generales

- Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza de equipos y panel fotovoltaico, corrección de volumen, revisión de datos Terreno/Plataforma, medición de voltajes.











CE M22 1781

SK 08-M1001-SIMU002 HV R100 U6 D0

0 4 4 0 5 5

m³

Apator Powogaz S.A.
Kryszki 1c
40-033 Żorniki, PL

MAP16

G_N = 25 m³/h

PN10

x0.001

x0.01

x0.1





