

Informe de trabajos

Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI14

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	46
Técnico:	Diego Marchant
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	17/02/2026
Cliente:	Superintendencia de Recursos Hídricos.
Equipo/instrumento:	Caudalímetro
Modelo:	MWN40-NK
N° de serie:	N/O

Observaciones al equipo

- Caudalimetro PI14

Observaciones generales

- Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza de equipos y panel fotovoltaico, corrección de volumen, revisión de datos Terreno/Plataforma, medición de voltajes.















