

Informe de trabajos

Pozo Inyección Barrera Hidráulica PI15

Fecha de generación: 27 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	80
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	04/03/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Caudalímetro
Modelo:	Powogaz
N° de serie:	Na

Observaciones al equipo

- Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza de panel solar, limpieza de tableros, reapriete de terminales. Además se realizo comparación de plataforma con lectura de terreno (caudalimetro)

Observaciones generales

- Se realizo mantenimiento preventivo, limpieza de panel solar, limpieza de tableros, reapriete de terminales. Además se realizo comparación de plataforma con lectura de terreno (caudalimetro)



We-techs
PI 15
04.03.2026 11:33
32.64131,-71.17471
Camino a Tranque El Torito, Nogales



Westcoats
PI-15
04.03.2026 11:33
32.64137 -111.17470
Camino a Franque El Torito, Nogales




Westechs
PI 15
04.03.2026 11:33
32.64132, -71.17471
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
PI.15
04/08/2026 11:35
-32.64135, -71.17474
Camino a Tranque El Torito, Nogales



Verdeaks
Bl. 11
04.06.2026 11:35
32.64134, -117.468
Camino a Tranque El Hornio Nogales



We-techs

PI 15

04.03.2026 11:42

-32.64127,-71.17474

Camino a Tranque El Torito, Nogales



Wetechs
PI 15
04-03-2026 11:42
32.64131 -71.17475
Camino a Tranque El Torro Nogales



We-techs
PI 15
04.03.2026 11:42
-32.64127,-71.17470
Camino a Tranque El Torito, Nogales