

Informe de trabajos

PM-1 Nodo B17

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	225
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	13/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	Control 16R
N° de serie:	1587

Observaciones al equipo

- No

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de monitoreo PM 01, efectuando inspección general de los componentes eléctricos y del sistema de alimentación. Los trabajos ejecutados fueron los siguientes: Reapriete de terminales eléctricas. Limpieza de tableros eléctricos. Limpieza de panel solar. Medición y verificación de voltajes de operación. Posterior a las labores realizadas, el sistema quedó operativo y funcionando dentro de parámetros normales



We-techs
PM 01
13.05.2026 13:55
-32.64119, -71.18034
Unnamed Road, Nogales



We-techs
PM 01
13.05.2026 14:41
-32.64115, -71.18034
Unnamed Road, Nogales



We-techs
PM 01
13.05.2026 14:41
-32.64114, -71.18035
Unnamed Road, Nogales



We-techs
PM 01
13.05.2026 13:38
-32.64119, -71.18034
Unnamed Road, Nogales