

Informe de trabajos

PM-30 Nodo

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	225
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	13/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Sonda Multiparamétrica
Modelo:	Aqualobo
N° de serie:	Borrado

Observaciones al equipo


- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de monitoreo PM 30, efectuando inspección general de los componentes eléctricos y del sistema de alimentación. Los trabajos ejecutados fueron los siguientes: Reapriete de terminales eléctricas. Limpieza de tableros eléctricos. Limpieza de panel solar. Medición y verificación de voltajes de operación. Posterior a las labores realizadas, el sistema quedó operativo y funcionando dentro de parámetros normales



We-techs
PM 30
13.05.2026 09:26
-32.63919, -71.18611



We-techs
PM 30
13.05.2026 09:49
-32.63916, -71.18612



We-techs
PM 30
13.05.2026 10:13
-32.63918, -71.18614





We-techs
PM 30
13.05.2026 10:13
-32.63914, -71.18617
Unnamed Road, Nogales

0
253°