

Informe de trabajos

PM-6 Nodo 158

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	225
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	13/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Sonda Multiparamétrica
Modelo:	Aqualobo
N° de serie:	Borrado

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de monitoreo PM 06, efectuando inspección general de los componentes eléctricos y del sistema de alimentación. Los trabajos ejecutados fueron los siguientes: Reapriete de terminales eléctricas. Limpieza de tableros eléctricos. Limpieza de panel solar. Medición y verificación de voltajes de operación. Posterior a las labores realizadas, el sistema quedó operativo y funcionando dentro de parámetros normales



We-techs
PM 06
13.05.2026 16:08
-32.64635, -71.17454
Unnamed Road, Nogales



We-techs
PM 06
13.05.2026 15:34
-32.64636, -71.17454
Unnamed Road, Nogales





We-techs
PM 06
13.05.2026 15:18
-32.64635, -71.17454
Unnamed Road, Nogales

