

Informe de trabajos

PM-6 Nodo 158

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

| Campo                 | Respuesta                             |
|-----------------------|---------------------------------------|
| OT:                   | 225                                   |
| Técnico:              | Leonardo Gonzalez                     |
| Proyecto:             | Gestión Hídrica El Soldado            |
| Fecha de realización: | 13/05/2026                            |
| Cliente:              | Superintendencia de recursos hidricos |
| Equipo/instrumento:   | Tablero We                            |
| Modelo:               | Control 16R                           |
| N° de serie:          | Sn                                    |

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de monitoreo PM 06, efectuando inspección general de los componentes eléctricos y del sistema de alimentación. Los trabajos ejecutados fueron los siguientes: Reapriete de terminales eléctricas. Limpieza de tableros eléctricos. Limpieza de panel solar. Medición y verificación de voltajes de operación. Posterior a las labores realizadas, el sistema quedó operativo y funcionando dentro de parámetros normales



We-techs  
PM 06  
13.05.2026 16:08  
-32.64635, -71.17454  
Unnamed Road, Nogales





We-techs  
PM 06  
13.05.2026 15:34  
-32.64636, -71.17454  
Unnamed Road, Nogales



