

Informe de trabajos

Dren de Cap de Infil (AO-1) Gateway B

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.


Campo	Respuesta
OT:	21
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	05/02/2026
Cliente:	Gestión hidrica el soldado
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	Inversor
Nº de serie:	N/A

Observaciones al equipo

- Se realizo mantenimiento preventivo limpieza de panel solar y reapriete de terminales

Observaciones generales

- Realizamos mantenimiento preventivo, limpieza de paneles solares, reapriete de terminales y limpieza de tableros, además se revisa el funcionamiento del equipo




We-techs
Gateway Ao1
05.02.2026 10:10
-32.64131, -71.17387
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
Gateway Ao1
05/02/2026 09:31
32.64131 - 71.17386
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
Gateway A01
05.02.2026 09:32
-32.64181, -71.17388
Camino a Tranque El Torito, Nogales



We-techs
Gateway Ao1
05.02.2026 10:13
-32.64134, -71.17389
Camino a Tranque El Torito, Nogales