

Informe de trabajos

Estero El Sauce

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de mantención preventiva realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	223
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	12/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Tablero We
Modelo:	We Nodo lora solar
N° de serie:	Sin nro de serie

Observaciones al equipo

- Sin observaciones

Observaciones generales

- Con fecha de hoy, se realizó mantenimiento preventivo en el punto de monitoreo estero el sauce, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y mantener la continuidad operacional del sistema. Las labores ejecutadas fueron las siguientes: Limpieza interior y exterior de tableros eléctricos. Reapriete de terminales eléctricas y revisión de conexiones. Limpieza de panel solar para mejorar la captación de energía y el rendimiento del sistema



We-techs
Estero El Sauce
12.05.2026 12:48
-32.65899, -71.15529





We-techs
Estero El Sauce
12.05.2026 12:47
-32.65900, -71.15529
Unnamed Road, Nogales



We-techs
Estero El Sauce
12.05.2026 12:47
-32.65903, -71.15527
Unnamed Road, Nogales

