

Informe de trabajos

Pozo P7

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de instalación realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	236
Técnico:	Cristopher Iglesias
Proyecto:	Global Tórtolas
Fecha de realización:	20/05/2026
Cliente:	Patricio Cortes
Equipo/instrumento:	Sonda multiparamétrica
Modelo:	HL4
N° de serie:	21351H405178
Alcance:	Ciclo de calibración

Observaciones al equipo

- Se realiza el reemplazo de sonda según plan de calibración.

Observaciones generales

- Operativo y transmitiendo.



20/5/2026 09:36:12
-33.1109S -70.7478W
Las Tórtolas, Tiltil, Región Metropolitana, Chile
#P7 - Sonda instalada



20/5/2026 09:35:50
-33.1109S -70.7479W

Las Tórtolas, Tilti, Región Metropolitana, Chile
#P7 - Sonda Retirada



20/5/2026 09:39:51
-33.1109S -70.7479W

Eduardo Campos 24, Tiltil, Region Metropolitana, Chile
#P7



20/5/2026 09:40:07
-33.1109S -70.7478W
Eduardo Campos 24, Tiltil, Región Metropolitana, Chile
#P7