

Informe de trabajos

PM-26 Nodo

Fecha de generación: 31 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de extracción realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	218
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	11/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Sonda multiparamétrica
Modelo:	Tripod aqualobo
N° de serie:	No tiene
Alcance:	Ciclo de calibración

Observaciones al equipo

- Nro de serie borrado por humedad

Observaciones generales

- Realizamos el retiro de sondas multiparamétricas Tripod Aqualobo del pozo PM 26 para ser enviadas a calibración, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones. Mientras se realiza el proceso de calibración, queda instalada una sonda de reemplazo para mantener la continuidad del monitoreo y transmisión de datos.




PM-26 retirada
Camino Mina El Soldado
Nogales
Región de Valparaíso
Chile

-32.645875,-71.174266

11/05/2026 11:47

Mapas



PM-26 sonda instalada
Camino Mina El Soldado
Nogales
Región de Valparaíso
Chile
-32.645864,-71.174239
11/05/2026 12:21

MINO-MONA-EL-SOLDADO



PM-26 sonda instalada
Camino Mina El Soldado
Nogales
Región de Valparaíso
Chile

-32.645864, -71.174239

11/05/2026 12:21