

Informe de trabajos

Pozo N° 3B (P3B) Nodo B4

Fecha de generación: 31 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de extracción realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	218
Técnico:	Leonardo Gonzalez
Proyecto:	Gestión Hídrica El Soldado
Fecha de realización:	11/05/2026
Cliente:	Superintendencia de recursos hidricos
Equipo/instrumento:	Sonda multiparamétrica
Modelo:	Tripod aqualobo
N° de serie:	Borrado
Alcance:	Ciclo de calibración

Observaciones al equipo

- Nro serie borrado por humedad

Observaciones generales

- Realizamos el retiro de sondas multiparamétricas Tripod Aqualobo del pozo P3B para ser enviadas a calibración, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones. Mientras se realiza el proceso de calibración, queda instalada una sonda de reemplazo para mantener la continuidad del monitoreo y transmisión de datos.

SENSOR MULTIPARAMETRO		metrocal.ci
Nº Certificado	MC-14972EE	
F. Calibración	21-03-2025	
F. Vencimiento	NO SOLICITADO	
Número Serie	NO TIENE	
Id del cliente	3835-3	

We-techs
P3B
11.05.2026 09:51
-32.64132, -71.17384
Unnamed Road, Nogales





We-techs
P3B
11.05.2026 09:51
-32.64132, -71.17386
Unnamed Road, Nogales