

8D明细

基本信息

8D标题: 关于凹陷不良异常事宜

版本: 1

8D编号: QM1811210508

发出日期: 2018-11-22

公司: 深圳市景旺电子股份有限公司

库存组织代码: J01

库存组织描述: IO_JXPCB

D2 问题描述 Problem description

物料编码: F2906NMO0202077
2B-K-F01-07

物料描述: GTL面覆盖膜

不良率: 25

问题类型: 外观异常

是否重复发生:

问题详述: 凹陷;

D1 团队成立 Team formation

姓名	职责	角色	电话	E-mail	说明
和购房人	LEADER	5432	876543	098765432@qq.com	
76543	MEMBER	098765	8765432	65432@qq.com	

D3 围堵行动 Containment Actions

库存零件是否受影响?: 是

措施内容: 挑选

说明: /

在制零件是否受影响?: 否

措施内容: 挑选

说明: /

在途零件是否受影响?: 否

措施内容: 回收

说明: /

客户库存是否受影响?: 否

措施内容: 挑选

说明: /

共复查多少零件?: 643

检查发现多少问题 2
零件?:

措施详述: 76543

措施验证 876543

D4 根本原因分析 Root cause analysis

原因类型: 回收

该问题为什么会发生?:

该问题为什么会流出?:

D5 纠正措施及执行 Corrective Actions and implementation

如何预防该问题再次流出?:

是否适用于以下项目:

其他零件:

其他工序:

其他场所:

是否横向展开至其他:

D6 验证纠正措施 Verification of Corrective Actions

永久纠正措施效果
如何？有何成果？：

D7 预防再发生 Preventive actions to avoid reoccurrence

措施详述：

相关文件是否进行了评审修订？

FMEA
控制计划：
流程图：

D8 小组祝贺 Congratulate your team

团队合作成果认可：

9D-验证改善措施
