#### KIN**WONG** 8D报告 8D Report 景旺电子 QM1903280005 8D编号 8D-No. 版本: Edition 发出日期: Date: 2019-03-28 报告主题 8D测试20190328 Complaint title: 问题发现人 供应商名称 集团管理员 kw测试供应商002 Issued by: Supplier: 发现日期 信息来源 Date 2019-03-28 Information 制程异常 from

### D1 团队成立 Team formation

#### D2 问题描述 Problem description

客户名称 Customer	1088303	投诉时间 Date of complaint	2019-03-28	投诉位置 Compl. Location(s)	制程异常
物料名称 Part Number	CCL KB-6160A 0.13mm 1 / 1 ( 不含铜) 37 X 49 2116*1	订单号 No.of Order		出货时间 Shipping date	
出货数量 No.Of delivered		不良数量 No.Of complaints		不良率 Defect rate	
问题是否确认 Defect confirmed?		确认人 Confirmed by	集团管理员	是否重复异常 Repeat issue?	否
问题描述及缺陷图片: Problem description and Defect picture:		测试			

## D3围堵行动 (至少涵盖在库品、景旺物料、景旺客户端产品)

D3 Containment

Actions ( At least covered inventory, in-transit, KW inventory and KWs customer inventory products)

响? 在途零件是否受影 响	是	措施内容	返工返修	说明		2	
客户库存是否受影响?	否	措施内容	报废	说明		2	
共复查多少零件? 1 检查发现多少问题 7 零件?							
						完成日期 Deadline	
结论: Comments: 1							

#### D4根本原因分析 D4 Root cause analysis

, ,	) Root cause ( At least using the 5why tool)	责任人 Respons	完成日期 Deadline
缺陷产生的根本原因 Root cause of occurrence	你好		
缺陷产生的系统原因 Root cause of system	1		2019-03-29
缺陷流出的根本原因 Root cause of Non- detection	1		
结论: Result:	你好		

改善行动 corrective action(s	)	责任人 Respons	完成日期 Deadline
缺陷产生的改善行动 Corrective action(s) for occurrence	1		
系统方面的改善行动 Corrective action(s) for system	1		2019-03-30
缺陷流出的改善行动 Corrective action(s) for non-detection	1		

# D6验证纠正措施 D6 Verification of Corrective Actions

改善行动 Corrective action(s)	负责人 Respons	完成日期 Deadline
1		2019-04-02

# D7预防再发生 D7 Preventive actions to avoid reoccurrence

品质系统的完善:	Quality system improvement:						
控制计划 Control Plan	FMEA	SOP/WI	稽查表 Checklist		责任人 Respons.	完成日 期 Deadline	
是	是	是				2019-04- 25	

# D8 小组祝贺 D8 Congratulate your team

结论 Result			结案日期 Close date
1			
制作 Prepared by	审核 Check by	总经理核准 Approved by	
内部表单编号:GRP-Form NO.: GRP-QA-G			