

		8D报告 8D Report			
8D编号 8D-No.	QM1906260006	版本: Edition	1	发出日期: Date:	
报告主题 Complaint title:	1234567890				
问题发现人 Issued by:	张亚森	供应商名称 Supplier:	东莞六淳智能科技有限公司		
发现日期 Date	2019-06-13	信息来源 Information from			

D1 团队成立 Team formation

阶段负责人	姓名	职责	角色	电话	E-mail	说明
D3	张1	LEADER	12	15412451451245	12345342@q.com	134
D4	张2	MEMBER	21	135435145312	12345342@q.com	1245
D5	张3	MEMBER	12	3514512345145	12345342@q.com	2345
D6	张4	MEMBER	2	142512354125	12345342@q.com	542345
D7	张5	MEMBER	2	123451253254	12345342@q.com	542

D2 问题描述 Problem description

客户名称 Customer	1088303	投诉时间 Date of complaint		投诉位置 Compl. Location(s)	
物料名称 Part Number		订单号 No.of Order		出货时间 Shipping date	
出货数量 No.Of delivered		不良数量 No.Of complaints		不良率 Defect rate	
问题是否确认 Defect confirmed?		确认人 Confirmed by	张亚森	是否重复异常 Repeat issue?	否
问题描述及缺陷图片: Problem description and Defect picture :		导电胶异常			

D3围堵行动 (至少涵盖在库品、景旺物料、景旺客户端产品)

D3 Containment

Actions (At least covered inventory, in-transit, KW inventory and KWs customer inventory products)

库存零件是否受影响?	是	措施内容	挑选	说明	去23
在质零件是否受影响?	是	措施内容	挑选	说明	1234
在途零件是否受影响?	是	措施内容	挑选	说明	124
客户库存是否受影响?	是	措施内容	挑选	说明	1235312
共复查多少零件?	12232323	检查发现多少问题零件?	2323		
立即围堵行动 Immediate containment action(s) (ICA)				负责人 Respons	完成日期 Deadline
				张1	2019-06-26 14:54:35
结论: Comments:	计划大纲卡规范				

D4根本原因分析 D4 Root cause analysis

