

8D明细

基本信息

8D标题: 20190506003	版本: 1	
8D编号: QM1905060004	发出日期: 2019-05-07	供应商名称: 东莞六淳智能科技有限公司
异常来源: 客户投诉	公司: 深圳市景旺电子股份有限公司	库存组织代码: L02
库存组织描述: IO_LCFPC	数据来源: 手工创建	3D要求时间: 2019-05-08
8D要求日期: 2019-05-13	发现人: 张亚森	发现日期: 2019-05-06

D2 问题描述 Problem description

物料编码: 30705000002	物料描述: 钢片补强 镀镍 不带胶 导电胶 导电 SUS304 3/4H 0.2 100000mm 33mm	抽样数量: 100
不良数量: 20	不良率: 20	问题类型: 功能异常
重视度: 一般	紧急度: 紧急	
是否重复发生: 是		
问题详述: 剥离		

D1 团队成立 Team formation

D3 围堵行动 Containment Actions

库存零件是否受影响?:	措施内容:	说明:
在制零件是否受影响?:	措施内容:	说明:
在途零件是否受影响?:	措施内容:	说明:
客户库存是否受影响?:	措施内容:	说明:
共复查多少零件?:	检查发现多少问题零件?:	
措施详述:		
措施验证		

D4 根本原因分析 Root cause analysis

原因类型:
该问题为什么会发生?:
该问题为什么会流出??:

D5纠正措施及执行 Corrective Actions and implementation

如何预防该问题再次流出?:	是否适用于以下项目:
其他零件:	
其他工序:	
其他场所:	
是否横向展开至其他:	

D6 验证纠正措施 Verification of Corrective Actions

永久纠正措施效果
如何？有何成果？：

D7 预防再发生 Preventive actions to avoid reoccurrence

措施详述：

相关文件是否进行了评审修订？

FMEA
控制计划：
流程图：

D8 小组祝贺 Congratulate your team

团队合作成果认可：

9D-验证改善措施
