

(1,5h) Troca pentes (moenda)

(2h) Troca 04 taliscas do esteirão metálico (moenda)

(1h) Limpar flauta embebição moenda (moenda)

(2h) Soldar chapa desvio flange aberto segundo terno (moenda)

(1h) Soldar Vazamento parte superior arraste 2 (moenda)

(1h) Realizar check list nas taliscas das Arrastes (moenda)

(6h) Esticar arraste 2 e conferir demais (moenda)

(1h) OS 20243 – Lubrificar cardans acionamentos da moenda (mecânica)

(5h) OS 205899 Falha no rolamento motor rolo saída 2° terno (mecânica/elétrica)

(5h) OS 208872 Falha no rolamento motor rolo superior 1° terno (mecânica/elétrica)

Sem pendências prioritizadas

(4h) OS: 204337- Vazamento no selo do lavador do munther da caixa 06 (caldeiraria)

(4h) OS: 202899 – Vazamento na tubulação liquidação pré 04 (caldeiraria)

(2h) OS: 206592 – Vazamento na perna de moça saída das bombas caldo misto (caldeiraria)

(4h) OS 205895 – Vazamento na curva da tubulação entrada vapor V2 cozedor 02 (caldeiraria)

(1h) OS 205116 – Vazamento interligação da linha mel rico p/ mel final (caldeiraria)

(4h) OS205120 - Vazamento parte superior munther cozedor 06 (caldeiraria)

(3h) OS 205038 – Vazamento coletor saída gases do cristalizador 02 (caldeiraria)

(2h) OS 209108 – Vazamento no corpo da caixa munter multijato cozedor 06 (caldeiraria)

(2h) OS 205269 Vazamento corpo multijato cozedor 05 (caldeiraria)

(4h) OS 205043 – vazamento saída água cozedor 04 p/ torre (caldeiraria)

(2h) OS:206626 – Vazamento na linha de retorno de flegmassa p/ tq cip (caldeiraria)