

03000000-00000000

PLANO DE AÇÃO, Hélio de Souza Noronha, Área de PA e Corredor, 09/01/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?										
❖ Data: 09/01/2026 (sex), 16:02 ❖ Nome: Hélio de Souza Noronha, RE: 10870 ❖ Local: Área de PA e Corredor ❖ Descrição: Durante a operação de movimentação de cargas com ponte rolante para a separação de materiais, ocorreu o deslocamento de tubos adjacentes enquanto o operador realizava o içamento de um amarrado. O material deslizou em direção ao colaborador e atingiu a biqueira de aço do calçado de segurança de seu pé esquerdo. O funcionário realizou um movimento brusco na tentativa de esquivar-se do impacto físico, porém foi atingido, resultando em uma luxação constatada após atendimento médico. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 09/01/2026 à 11/02/2026 ❖ Time de investigação: Adeni Cavalcante (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Cleber Edmar (SESMT), Everton Noel (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de barreiras de contenção física adequadas para anular o risco de deslizamento inerente ao método de estocagem adotado. <tr><td>SESMT</td><td>CONCLUÍDO</td><td>Conscientização de atenção no trabalho durante as atividades de risco.</td><td>Alerta de segurança.</td><td>12/01/2026, qua.</td></tr> <tr><td>PRODUÇÃO</td><td>CONCLUÍDO</td><td>Não acumular materiais na área de PA.</td><td>Este material deverá ser encaminhado imediatamente até a expedição.</td><td>AÇÃO CONTÍNUA</td></tr> <tr><td>PRODUÇÃO</td><td>PENDENTE</td><td>Provisão de barreiras físicas para evitar o deslocamento de tubos.</td><td>Alteração de instrução de trabalho e estudo de viabilidade pelo time produtivo.</td><td>20/02/2026, sex</td></tr>	SESMT	CONCLUÍDO	Conscientização de atenção no trabalho durante as atividades de risco.	Alerta de segurança.	12/01/2026, qua.	PRODUÇÃO	CONCLUÍDO	Não acumular materiais na área de PA.	Este material deverá ser encaminhado imediatamente até a expedição.	AÇÃO CONTÍNUA	PRODUÇÃO	PENDENTE	Provisão de barreiras físicas para evitar o deslocamento de tubos.	Alteração de instrução de trabalho e estudo de viabilidade pelo time produtivo.	20/02/2026, sex
	SESMT	CONCLUÍDO	Conscientização de atenção no trabalho durante as atividades de risco.	Alerta de segurança.	12/01/2026, qua.										
	PRODUÇÃO	CONCLUÍDO	Não acumular materiais na área de PA.	Este material deverá ser encaminhado imediatamente até a expedição.	AÇÃO CONTÍNUA										
PRODUÇÃO	PENDENTE	Provisão de barreiras físicas para evitar o deslocamento de tubos.	Alteração de instrução de trabalho e estudo de viabilidade pelo time produtivo.	20/02/2026, sex											

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Hélio de Souza Noronha RE: 10870	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Everton Noel RE: 11012	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3