

PLANO DE AÇÃO, Tiago dos Santos Silva, Depósito, Nave 12, 18/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 18/02/2026 (qua), 10:41 ❖ Nome: Tiago dos Santos Silva, RE: 10.313 ❖ Local: Depósito, Nave 12 ❖ Descrição: O acidente ocorreu quando o colaborador, ao transitar a pé pela área produtiva, pisou sobre a tampa de uma caixa de reserva de captação de água pluvial que estava solta. A tampa cedeu sob o peso do colaborador, resultando em uma queda superior a 1,5 metros para o interior da estrutura ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 18/02/2026 à 23/02/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Thiago Alves (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Perda da integridade estrutural no encaixe e fixação da tampa da caixa de captação de água pluvial no piso, gerando uma condição física insegura e não sinalizada na rota de circulação de pedestres	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Divulgação de DDS para todas as frentes operacionais, alertando sobre os riscos de falhas no piso e atenção redobrada durante o trajeto.	19/02 quinta-feira
	SESMT	CONCLUÍDO	Rastreamento imediato de tampas com o mesmo problema	Ronda de fábrica e formalização dos problemas encontrados: Adeni: RIF-427983-2026 e Cleber: RIF-349429-2026.	19/02 quinta-feira
	Obras	CONCLUÍDO	Reparo estrutural da caixa de captação	Reconstrução da base de apoio de alvenaria e fixação de nova tampa metálica que suporte o trânsito no local.	19/02 quinta-feira
	SESMT Produção	Pendente	Demarcação in loco para evitar que pedestres transitem sobre a tampa	Elaboração de placa de sinalização	27/03 sexta-feira

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Tiago dos Santos Silva RE: 10.313	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Everton Noel RE:	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3