

 Identificación y Tratamiento de Producto No Conforme - Redes Externas			
1. INFORMACIÓN REFERENCIAL:			
CÓDIGO DE LIBRO DE OBRA: TCN01TCN2456		CIUDAD : Tacna	F. APERTURA: 31/01/2025
CODIGO DEL PROYECTO: PY-FISE-DT-01-TCN-TCN-2024-2		DISTRITO: Tacna	F. CIERRE: 10/07/2025
UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NO CONFORMIDAD: Calle Ordonel Vargas		ACTIVIDAD DEL PROCESO CONSTRUIR OBRA RELACIONADA CON LA NO CONFORMIDAD: Reposición de asfalto	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: Natural Gas Company S.A.C.		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA NO CONFORMIDAD: Jose Gamaliel Ospina - Director de Proyecto	
2. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD			
IDENTIFICADO POR: (nombre y cargo) Grecia Lorena Cuya Gonzales		FIRMA: 	
TIPO DE RED: ☐ EXTERNA AC ☒ EXTERNA PE	AFECCION EN: ☐ TUBERÍA /ACCESORIO ☐ VÁLVULA ☐ TUB. DE CONEXIÓN /AIE ☐ GABINETE/ERM ☐ PAVIMENTOS Y VIAS	☐ TRIDUCTO ☐ EMPALME EN CALIENTE ☐ RDS ☐ DOCUMENTACIÓN (Planos, otros) ☒ OTRO: Seguridad	ESPECIALIDAD: ☒ CIVIL ☐ MECÁNICA ☐ OTROS: _____
DESCRIPCIÓN: (Descripción de la No Conformidad) Se registra la No Conformidad de acuerdo al recorrido realizado el día 31 de enero del 2025, se evidenció desarrollo de las actividades reposición de asfalto y limpieza de calles en el libro TCN01TCN2456, esto se llevó a cabo en un horario atípico (horario extendido), lo cual no fue solicitado ni informado por la Contratista del MINEM NAGASCO S.A.C. se evidencia la falta de iluminación, no se evidencia ATS de la actividad, falta de lentes claros, omisión de informar sobre el horario extendido Libro: TCN01TCN2456			
ESTÁNDARES O REQUISITOS INCUMPLIDOS: 1. Manual de Seguridad del Sistema de Distribución de Gas Natural - MANO1-068 Versión 1 Capítulo III: Consideraciones generales de seguridad 3.9. Análisis de Trabajo Seguro 3.11. Acciones Inseguras de los Trabajadores 3.11.2. Reglas cardinales: Líneas rojas 3.19. Amonestaciones y sanciones 2. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST) - NGC.HSE.RISST - Rev. 1 - IX. Sanciones y prohibiciones f) tipos de sanciones 3. Norma G050 Seguridad durante la construcción.		CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: No cumple con los requisitos y normas establecidas.	
3. TRATAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			
ACCIÓN A TOMAR: ☐ ELIMINAR (Rechazar) ☒ REPARAR (Alguna de sus partes) ☐ REPROCESAR (Alguna de sus partes)			
DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO: 1. Elaborar un informe sobre las medidas disciplinarias que se va a tomar, además se deberá realizar el análisis de causas raíz y las acciones correctivas como solución con el objetivo de que no se repita. 2. Realizar la solicitud del horario extendido maximo a las 16:30 horas, según instructivo para horarios extendidos/trabajo nocturnos. 3. Gestionar los recursos para las actividades a desarrollar en el horario extendido.			
DEFINIDO POR: (Nombre y cargo) GRECIA LORENA CUYA GONZALES		FIRMA: 	FECHA: 31/01/2025
RESPONSABLE EJECUTANTE : (Nombre y cargo) JOSE GAMILIEL OSPINA		FIRMA: 	FECHA: 31/01/2025
APLICA ACCIÓN CORRECTIVA ☒ Sí ☐ No			
4. VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:			
VERIFICADO POR: (Nombre y cargo) Grecia Cuya Gonzales - Supervisora HSE		FIRMA: 	FECHA: 10/07/2025