DCT OBS

SISTEMA CAFI Acta de hechos



Folio: 0000012364

Fecha: 22/01/2015 06:49:41 p.

m.

Conjunto: Bodega

A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio ratifico que el(los) artículo(s) relacionado(s) en este documento:

Cant	Descripci on	Marca	Modelo	Serie	Crit. Sel	Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3
1	Pantalla Plasma 42 TH- 42PH11U K PANASO NIC	PANASO NIC	TH- 42PD12U	MH93070 002				1
Pantalla Plasma 42 TH- 42PH11U K PANASO NIC	PANASO NIC	TH- 42PD12U	MH93070 108				1	Pantalla LCD 46

Firma del Dictaminador:

71658267736532768571793269687165823265827765786879 | 5054485550

Segun criterios de obsolescencia:

- 1.De acuerdo al diagnóstico de reparación su costo de mantenimiento es mayor al 51% del costo del equipo según consta en el histórico de consumo de refacciones en el sistema MAXIMO y la lista de precios del proveedor.
- 2.De acuerdo al diagnóstico de reparación no encuentran refacciones para su puesta en marcha nuevamente al ser un modelo descontinuado según informes del proveedor y/o fabricante del equipo.
- 3.Se quedó sin uso para el negocio debido a que se modificó el proceso de elaboración, según consta en el Manual de Operación del Negocio.
- 4.Se quedó sin uso para el negocio debido a que fue sustituido por uno de mayor capacidad, según consta en el Manual de Operación del Negocio.
- 5.Se quedó sin uso para el conjunto debido a que no va con la nueva imagen y decoración, según consta en el proyecto.

En cualquier caso, se procederá a su Venta, Donación o Destrucción y baja mediante sistema CAFI.