

# BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229  
Version du bon : #VS370-260812  
Date de création : 29 / 07 / 2026

## 1. IDENTIFICATION DU TICKET

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence ticket interne | Réf. client                                                                                                                             |
| #VS526-6229              | • INC0936361 • INC0936362                                                                                                               |
| Date / Heure création    | Date / Heure intervention prévue                                                                                                        |
| 29/07/2026 07:45         |                                                                                                                                         |
| Nom du déclarant         | Nom de l'intervenant                                                                                                                    |
| onsite                   |                                                                                                                                         |
| Niveau d'urgence         | <input type="checkbox"/> Critique <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Planifié / Maintenance préventive |

## 2. CLIENT & LOCALISATION

|                    |                       |                                                 |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| N° de contrat      | Type de contrat       | Date fin contrat                                | Statut contrat |
| CC 2024 new        | Contrat GOLD          | 31/08/2026                                      | Actif          |
| Nom du client      | Nom du contact        |                                                 |                |
| INSEAD             | Onsite Support insead |                                                 |                |
| Adresse            | Téléphone du contact  |                                                 |                |
|                    |                       |                                                 |                |
| Bâtiment           | Étage                 | Salle / Espace                                  |                |
| Bâtiment Principal |                       | Flat Room HCB<br><br>AVision<br><br>Fiche salle |                |

## 3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (30)

|                        |                      |             |                         |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| Désignation équipement | Réf. interne AVision | N° de série | Marque / Modèle         |
| SA 150P+               | —                    | —           | Active-audio / SA 150P+ |
| SA 150P+               | —                    | —           | Active-audio / SA 150P+ |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095169 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095304 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095328 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095310 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095309 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500095307 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-DEC-N1222A         | —                    | 15500040722 | AMX / NMX-DEC-N1222A    |
| NMX-ENC-N1122A         | —                    | 15500026307 | AMX / NMX-ENC-N1122A    |
| NMX-ENC-N1122A         | —                    | 15500026311 | AMX / NMX-ENC-N1122A    |

|                 |   |                 |                            |
|-----------------|---|-----------------|----------------------------|
| NMX-ENC-N1122A  | — | 15500026304     | AMX / NMX-ENC-N1122A       |
| NMX-ENC-N1122A  | — | 15500026303     | AMX / NMX-ENC-N1122A       |
| NMX-ENC-N1122A  | — | 15500026298     | AMX / NMX-ENC-N1122A       |
| ADP-DAI-2x0     | — | —               | Audinate / ADP-DAI-2x0     |
| ADP-USBC-AU-2x2 | — | —               | Audinate / ADP-USBC-AU-2x2 |
| EB-PU2113W      | — | XAPQ280006L     | Epson / EB-PU2113W         |
| AW-UE40W        | — | D3TRA0009       | Panasonic / AW-UE40W       |
| AW-UE40W        | — | D3TRA0013       | Panasonic / AW-UE40W       |
| Core 510i       | — | 12US2310526522  | QSC / Core 510i            |
| TSC70G3         | — | 14TW2250F00164  | QSC / TSC70G3              |
| QM65B           | — | 0JZHHNEW202345W | Samsung / QM65B            |
| QM65B           | — | 0JZHHNEW202346R | Samsung / QM65B            |
| QM75B           | — | 0JZJHNNTC00232K | Samsung / QM75B            |
| MXA920W         | — | 3BJ09548699     | Shure / MXA920W            |
| MXA920W         | — | 2CA13475662     | Shure / MXA920W            |
| MXA920W         | — | 2CA13475408     | Shure / MXA920W            |
| MXA920W         | — | 2CA13493311     | Shure / MXA920W            |
| SBC220-E        | — | —               | Shure / SBC220-E           |
| ULXD4DE-G51     | — | 3BI22615116     | Shure / ULXD4DE-G51        |

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site
☐ Distancielle

| Heure début intervention | Heure fin intervention | Total en tickets | Tickets restant |
|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|                          |                        | 0                | 0               |

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures.

Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

# BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229  
Version du bon : #VS370-260812  
Date de création : 29 / 07 / 2026

| 5. PIECES REMPLACEES & MATERIEL PRETE |                                                           |                                                  |          |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|
| Désignation / Modèle                  | Version précédente                                        | Version installée                                | N° série | Qté |
|                                       |                                                           |                                                  |          |     |
|                                       |                                                           |                                                  |          |     |
| Prêt de matériel                      | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Désignation / N° série du matériel prêté : _____ |          |     |

| 6. CLÔTURE & SIGNATURES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retour nécessaire</b><br><input type="checkbox"/> Oui – Motif : _____<br><input checked="" type="checkbox"/> Non – Intervention clôturée | <b>Photos jointes</b><br><input type="checkbox"/> Oui – Nb : _____ Non <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |
| <b>Signature technicien</b><br><br>Nom : _____<br><br>Date : 12 / 08 / 2026                                                                 | <b>Bon pour accord client</b><br><br>Nom : INSEAD<br><br>Date : 12 / 08 / 2026<br><br>? Sous réserve de vérification<br>La signature vaut acceptation des travaux réalisés. |
| <br><br>Accès à la fiche ticket AVision (lecture client) | Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC<br><br>Généré le : 12 / 08 / 2026 à 13 h 45' – Version V 1.0                                                  |