

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832
Version du bon : #VS345-260727
Date de création : 09 / 06 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS4626-2832	
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
09/06/2026 12:19	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Niveau d'urgence	☐ Critique ☐ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
Contrat avec tech	Contrat GOLD		
Nom du client	Nom du contact		
ALPHABET			
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
		Salle de conférence AVision	



Fiche salle

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Désignation équipement	Réf. interne AVision	N° de série	Marque / Modèle
CX20GEN2		1862674202	BARCO / CX20GEN2
PC MAINTENANCE			dell / PC MAINTENANCE
EBPU1008W			EPSON / EBPU1008W
8031		233042	Expert Power / 8031
LC100		VC5A03557	LUMENS / LC100
MEZZO602AD			MEZZO / MEZZO602AD
MEZZO602AD			MEZZO / MEZZO602AD
GSM4212P100EUS		7FA1465GA0072	NETGEAR / GSM4212P100EUS
NV21HU		14TW2522H00151	Q-SYS / NV21HU
NV21HU		14TW2522H00197	Q-SYS / NV21HU

NC12X80		36CN2502100733	QSC / NC12X80
NC12X80		36CN2502100302	QSC / NC12X80
NV1		14TW2435J00153	QSC / NV1
NV1		14TW2435J00192	QSC / NV1
NV21HU		14TW2441H00566	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00531	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00614	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00692	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00600	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00605	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2441H00585	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2522H00197	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2522H00151	QSC / NV21HU
NV32HCORE			QSC / NV32HCORE
TSC70G3		14TW2407F00259	QSC / TSC70G3
TSC70G3		14TW2407F00216	QSC / TSC70G3
UND6IOBT			QSC / UND6IOBT
UNDX2IO			QSC / UNDX2IO
PRO 4M			SHELLY / PRO 4M
PRO DUAL COVER PM			SHELLY / PRO DUAL COVER PM
MXA920W		328A31612	SHURE / MXA920W
MXWAPX4		3DL23097063	SHURE / MXWAPX4
MXWNDX4D		3DL03202816	SHURE / MXWNDX4D

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site
 ☐ Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Intervention préventive programmée automatiquement lors de la création du contrat

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté
GSM4212P100EUS	13.0.5.10	13.0.5.14	7FA1465GA0072	1

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC


N° Ticket : #VS4626-2832

Version du bon : #VS345-260727

Date de création : 09 / 06 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté : _____

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☒ Oui – Nb : <u>1</u> Non ☐
Signature technicien Nom : _____ Date : <u>27 / 07 / 2026</u> 	Bon pour accord client Nom : <u>ALPHABET</u> Date : <u>27 / 07 / 2026</u> ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés. 
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : <u>27 / 07 / 2026</u> à <u>14 h 40'</u> – Version V <u>1.0</u>

