

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229
Version du bon : #VS370-260813
Date de création : 29 / 07 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS526-6229	• INC0936361 • INC0936362
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
29/07/2026 07:45	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
onsite	
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD	31/08/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
INSEAD	Onsite Support insead		
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Flat Room HCB AVision Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (30)

Désignation équipement	Réf. interne AVision	N° de série	Marque / Modèle
SA 150P+	—	—	Active-audio / SA 150P+
SA 150P+	—	—	Active-audio / SA 150P+
NMX-DEC-N1222A	—	15500095169	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500095304	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500095328	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500095310	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500095309	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500095307	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-DEC-N1222A	—	15500040722	AMX / NMX-DEC-N1222A
NMX-ENC-N1122A	—	15500026307	AMX / NMX-ENC-N1122A

NMX-ENC-N1122A	—	15500026311	AMX / NMX-ENC-N1122A
NMX-ENC-N1122A	—	15500026304	AMX / NMX-ENC-N1122A
NMX-ENC-N1122A	—	15500026303	AMX / NMX-ENC-N1122A
NMX-ENC-N1122A	—	15500026298	AMX / NMX-ENC-N1122A
ADP-DAI-2x0	—	—	Audinate / ADP-DAI-2x0
ADP-USBC-AU-2x2	—	—	Audinate / ADP-USBC-AU-2x2
EB-PU2113W	—	XAPQ280006L	Epson / EB-PU2113W
AW-UE40W	—	D3TRA0009	Panasonic / AW-UE40W
AW-UE40W	—	D3TRA0013	Panasonic / AW-UE40W
Core 510i	—	12US2310526522	QSC / Core 510i
TSC70G3	—	14TW2250F00164	QSC / TSC70G3
QM65B	—	0JZHHNEW202345W	Samsung / QM65B
QM65B	—	0JZHHNEW202346R	Samsung / QM65B
QM75B	—	0JZJHNNTC00232K	Samsung / QM75B
MXA920W	—	3BJ09548699	Shure / MXA920W
MXA920W	—	2CA13475662	Shure / MXA920W
MXA920W	—	2CA13475408	Shure / MXA920W
MXA920W	—	2CA13493311	Shure / MXA920W
SBC220-E	—	—	Shure / SBC220-E
ULXD4DE-G51	—	3BI22615116	Shure / ULXD4DE-G51

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site
☐ Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures. Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :
------------------	---	---

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260813

Date de création : 29 / 07 / 2026

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : _____ Date : 13 / 08 / 2026	Bon pour accord client Nom : INSEAD Date : 13 / 08 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : 13 / 08 / 2026 à 09 h 55' – Version V 1.0