

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832
Version du bon : #VS345-260729
Date de création : 09 / 06 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS4626-2832	
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
09/06/2026 12:19	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
Contrat avec tech	Contrat GOLD	31/12/2027	Actif
Nom du client	Nom du contact		
ALPHABET			
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
		Salle de conférence	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (33)

Désignation équipemen	Réf. interne A	N° de série	Marque / Mo	Désignation équipemen	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle
CX20GEN2		1862674202	BARCO / C.	PC MAINTENANCE			dell / PC...
EBPU1008W			EPSON / E.	8031		233042	Expert Po...
LC100		VC5A03557	LUMENS / ..	MEZZO602AD			MEZZO / M...
MEZZO602AD			MEZZO / M.	GSM4212P100EUS		7FA1465GA00	NETGEAR / ...
NV21HU		14TW2522H00	Q-SYS / N...	NV21HU		14TW2522H00	Q-SYS / N...
NC12X80		36CN2502100	QSC / NC1...	NC12X80		36CN2502100	QSC / NC1...
NV1		14TW2435J00	QSC / NV1	NV1		14TW2435J00	QSC / NV1
NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...	NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...
NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...	NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...
NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...	NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV2...

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832

Version du bon : #VS345-260729

Date de création : 09 / 06 / 2026

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (suite)

Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle	Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle
NV21HU		14TW2441H00	QSC / NV21HU	NV21HU		14TW2522H00	QSC / NV21HU
NV21HU		14TW2522H00	QSC / NV21HU	TSC70G3		14TW2407F00	QSC / TSC70G3
TSC70G3		14TW2407F00	QSC / TSC70G3	UND6IOBT			QSC / UND6IOBT
UNDX2IO			QSC / UNDX2IO	PRO 4M			SHELLY / PRO 4M
PRO DUAL COVER PM			SHELLY / PRO DUAL COVER PM	MXA920W		328A31612	SHURE / MXA920W
MXWAPX4		3DL23097063	SHURE / MXWAPX4	MXWNDX4D		3DL03202816	SHURE / MXWNDX4D
TEST			TEST / TEST				

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site

☐ Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Intervention préventive programmée automatiquement lors de la création du contrat

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté
GSM4212P100EUS	13.0.5.10	13.0.5.14	7FA1465GA0072	1

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832
Version du bon : #VS345-260729
Date de création : 09 / 06 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☒ Oui – Nb : 1 Non ☐
Signature technicien Nom : _____ Date : 29 / 07 / 2026	Bon pour accord client Nom : ALPHABET Date : 29 / 07 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : 29 / 07 / 2026 à 12 h 49' – Version V 1.0

