

# BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832  
Version du bon : #VS345-260729  
Date de création : 09 / 06 / 2026

## 1. IDENTIFICATION DU TICKET

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence ticket interne | Réf. client                                                                                                                             |
| #VS4626-2832             |                                                                                                                                         |
| Date / Heure création    | Date / Heure intervention prévue                                                                                                        |
| 09/06/2026 12:19         |                                                                                                                                         |
| Nom du déclarant         | Nom de l'intervenant                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                         |
| Niveau d'urgence         | <input type="checkbox"/> Critique <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Planifié / Maintenance préventive |

## 2. CLIENT & LOCALISATION

|                   |                      |                     |                |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| N° de contrat     | Type de contrat      | Date fin contrat    | Statut contrat |
| Contrat avec tech | Contrat GOLD         | 31/12/2027          | Actif          |
| Nom du client     | Nom du contact       |                     |                |
| ALPHABET          |                      |                     |                |
| Adresse           | Téléphone du contact |                     |                |
|                   |                      |                     |                |
| Bâtiment          | Étage                | Salle / Espace      |                |
|                   |                      | Salle de conférence |                |
|                   |                      | Fiche salle         |                |
|                   |                      | AVision             |                |

## 3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (33)

| Désignation équipemen | Réf. interne A | N° de série   | Marque / Mo | Désignation équipemen | Réf. interne A | N° de série   | Marque / Modèle |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| CX20GEN2              |                | 1862674202    | BARCO / ... | PC MAINTENANCE        |                |               | dell / P...     |
| EBPU1008W             |                |               | EPSON / ... | 8031                  |                | 233042        | Expert P...     |
| LC100                 |                | VC5A03557     | LUMENS /... | MEZZO602AD            |                |               | MEZZO / ...     |
| MEZZO602AD            |                |               | MEZZO / ... | GSM4212P100EUS        |                | 7FA1465GA0072 | NETGEAR ...     |
| NV21HU                |                | 14TW2522H0... | Q-SYS / ... | NV21HU                |                | 14TW2522H0... | Q-SYS / ...     |
| NC12X80               |                | 36CN250210... | QSC / NC... | NC12X80               |                | 36CN250210... | QSC / NC...     |
| NV1                   |                | 14TW2435J0... | QSC / NV1   | NV1                   |                | 14TW2435J0... | QSC / NV1       |
| NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV... | NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV...     |
| NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV... | NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV...     |
| NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV... | NV21HU                |                | 14TW2441H0... | QSC / NV...     |

# BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832  
Version du bon : #VS345-260729  
Date de création : 09 / 06 / 2026

## 3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (suite)

| Désignation équipement | Réf. interne A | N° de série   | Marque / Modèle | Désignation équipement | Réf. interne A | N° de série   | Marque / Modèle |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| NV21HU                 |                | 14TW2441H0... | QSC / NV...     | NV21HU                 |                | 14TW2522H0... | QSC / NV...     |
| NV21HU                 |                | 14TW2522H0... | QSC / NV...     | TSC70G3                |                | 14TW2407F0... | QSC / TS...     |
| TSC70G3                |                | 14TW2407F0... | QSC / TS...     | UND6IOBT               |                |               | QSC / UN...     |
| UNDX2IO                |                |               | QSC / UN...     | PRO 4M                 |                |               | SHELLY / ...    |
| PRO DUAL COVER PM      |                |               | SHELLY / ...    | MXA920W                |                | 328A31612     | SHURE / ...     |
| MXWAPX4                |                | 3DL23097063   | SHURE / ...     | MXWNDX4D               |                | 3DL03202816   | SHURE / ...     |
| TEST                   |                |               | TEST / TEST     |                        |                |               |                 |

## 4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

|        |                                              |                                       |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nature | <input checked="" type="checkbox"/> Sur site | <input type="checkbox"/> Distancielle |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

| Heure début intervention | Heure fin intervention | Total en tickets | Tickets restant |
|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|                          |                        | 0                | 0               |

### Description du problème :

Intervention préventive programmée automatiquement lors de la création du contrat

### Solution apportée / Commentaires :

## 5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

| Désignation / Modèle | Version précédente | Version installée | N° série      | Qté |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|
| GSM4212P100EUS       | 13.0.5.10          | 13.0.5.14         | 7FA1465GA0072 | 1   |

# BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832

Version du bon : #VS345-260729

Date de création : 09 / 06 / 2026

|                  |                                                           |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                           |                                                     |
|                  |                                                           |                                                     |
| Prêt de matériel | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Désignation / N° série du matériel prêté :<br><hr/> |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. CLÔTURE & SIGNATURES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>Retour nécessaire</b><br><input type="checkbox"/> Oui – Motif : _____<br><input checked="" type="checkbox"/> Non – Intervention clôturée | <b>Photos jointes</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Oui – Nb : 1 Non <input type="checkbox"/>                                                                        |
| <b>Signature technicien</b><br><br>Nom : _____<br><br>Date : 29 / 07 / 2026                                                                 | <b>Bon pour accord client</b><br><br>Nom : ALPHABET<br><br>Date : 29 / 07 / 2026<br><br>? Sous réserve de vérification<br>La signature vaut acceptation des travaux réalisés. |
| <br><br>Accès à la fiche ticket AVision (lecture client) | Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC<br><br>Généré le : 29 / 07 / 2026 à 12 h 50' – Version V 1.0                                                    |

