

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832
Version du bon : #VS345-260729
Date de création : 09 / 06 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS4626-2832	
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
09/06/2026 12:19	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
Contrat avec tech	Contrat GOLD	31/12/2027	Actif
Nom du client	Nom du contact		
ALPHABET			
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
		Salle de conférence	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (33)

Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle	Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle
CX20GEN2		1862674202	BARCO / CX20	NV21HU		14TW2441H00692	QSC / NV21HU
PC MAINTENANCE			dell / PC M...	NV21HU		14TW2441H00600	QSC / NV21HU
EBPU1008W			EPSON / EBP	NV21HU		14TW2441H00605	QSC / NV21HU
8031		233042	Expert Powe...	NV21HU		14TW2441H00585	QSC / NV21HU
LC100		VC5A03557	LUMENS / LC	NV21HU		14TW2522H00197	QSC / NV21HU
MEZZO602AD			MEZZO / MEZ	NV21HU		14TW2522H00151	QSC / NV21HU
MEZZO602AD			MEZZO / MEZ	TISC70G3		14TW2407F00259	QSC / TSC70...
GSM4212P100EUS		7FA1465GA0072	NETGEAR / G	TISC70G3		14TW2407F00216	QSC / TSC70...
NV21HU		14TW2522H00151	Q-SYS / NV2	UND6IOBT			QSC / UND6I...
NV21HU		14TW2522H00197	Q-SYS / NV2	UNDX2IO			QSC / UNDX2...

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832

Version du bon : #VS345-260729

Date de création : 09 / 06 / 2026

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (suite)

Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle	Désignation équipement	Réf. interne A	N° de série	Marque / Modèle
NC12X80		36CN2502100733	QSC / NC12X.8PRO 4M				SHELLY / PR...
NC12X80		36CN2502100302	QSC / NC12X.8PRO DUAL COVER PM				SHELLY / PR...
NV1		14TW2435J00153	QSC / NV1	MXA920W		328A31612	SHURE / MXA...
NV1		14TW2435J00192	QSC / NV1	MXWAPX4		3DL23097063	SHURE / MXW...
NV21HU		14TW2441H00566	QSC / NV21H	MXWNDX4D		3DL03202816	SHURE / MXW...
NV21HU		14TW2441H00531	QSC / NV21H	TEST			TEST / TEST
NV21HU		14TW2441H00614	QSC / NV21H	U			

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature

☒ Sur site

☐ Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Intervention préventive programmée automatiquement lors de la création du contrat

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté
GSM4212P100EUS	13.0.5.10	13.0.5.14	7FA1465GA0072	1

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS4626-2832

Version du bon : #VS345-260729

Date de création : 09 / 06 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☒ Oui – Nb : <u>1</u> Non ☐
Signature technicien Nom : _____ Date : <u>29</u> / <u>07</u> / <u>2026</u>	Bon pour accord client Nom : <u>ALPHABET</u> Date : <u>29</u> / <u>07</u> / <u>2026</u> <i>? Sous réserve de vérification</i> <i>La signature vaut acceptation des travaux réalisés.</i>
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	<i>Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC</i> Généré le : <u>29</u> / <u>07</u> / <u>2026</u> à <u>12 h 52'</u> – Version V <u>1.0</u>

